

## «КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА» ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «МРСК Северо-Запада»

**1**

Недопустимо: находиться на территории Общества, рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические вещества.

**2**

Не приступай к работе на токоведущих частях электроустановки или на недопустимом расстоянии от токоведущих частей пока не получишь информацию или убедишься лично:

- о выполнении необходимых отключений с принятием мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов и наличии необходимых плакатов;
- об отсутствии напряжения на токоведущих частях;
- о заземлении токоведущих частей.

**3**

Не поднимайся на опору ЛЭП, не убедившись в прочности и устойчивости опоры.

**4**

Не приступай к работам на высоте без применения необходимых средств индивидуальной защиты при работе на высоте.

**5**

Учитывай дорожную обстановку и не превышай установленную скорость движения, управляя транспортным средством.

**6**

Всегда применяй ремни безопасности при поездке на транспортном средстве.

**7**

При нахождении на территории Общества, рабочем месте применяй выданные работодателем средства индивидуальной защиты.

**8**

Используй комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги, соответствующие обслуживаемой электроустановке.

**ПОМНИ!!!**

**«Ключевые правила» производственной безопасности направлены на сохранение жизни и здоровья работников ПАО «МРСК Северо-Запада»**